



Maßnahmenliste Wiederaufbau

Nr.	Maßnahme
Maßnahmenplan Ortsgemeinde Lind - Hochbau (OG/HB)	
AKi0110	Gemeindehaus Obliers
AKi0116	Spielfeld Obliers
AKi0103	Buswartehäuschen Obliers
Maßnahmenplan Ortsgemeinde Lind - Tiefbau (OG/TB)	
AKi0111	Bachdurchlässe Wirtschaftswege OG Lind
AKi0112	Hangrutsche OG Lind
AKi0113	Grünanlage am Gemeindehaus
AKi0114	Parkplatz Obliers
AKi0117	Bachstraße
AKi0120	Wirtschaftsweg unbefestigt OG Lind
AKi0121	Wirtschaftsweg befestigt OG Lind
AKi0104	Landwirtschaftliche Fläche Sahrachthal
HuW1105	Seltenzulauf Mitrach
Maßnahmenplan Verbandsgemeinde Altenahr (VG/HB bzw. VG/TB)	
HuW1029	Geländemodellierung und Renaturierung Gewässer 3. Ordnung (außerorts)
HuW1030	Liersbach (innerorts)
HuW1069	kleine Bachläufe OG Ahrbrück (außerorts)
HuW1077	Wiederherstellung weiterer kleinerer Bachläufe in der VG Altenahr (außerorts)
Auf der Karte nicht dargestellte Maßnahmen	
AKi0115	Straßenschilder OG Lind - OG/TB
AKi0118	Straßenbeleuchtung OG Lind - OG/TB
AKi0119	Straßenmörtel OG Lind - OG/TB
WA1071	Wiederherstellung Verbindungssammter im Sahrthal - AWWMA



Legende

Tiefbaumaßnahmen (ADD)

- Straße
- Wirtschaftsweg
- Hangrutsch/Felssicherung
- Durchlass
- Parkplatz
- Grünanlage
- Landwirtschaftliche Fläche

Hochbaumaßnahmen (ADD)

- ▲ Gemeindehaus
- ▲ Buswartehaus
- ▲ Spielfeld

Gewässermaßnahmen (MKUEM)

- Gewässer III. Ordnung (Schäden nur in Teilschnitten)

ADD Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion RLP
 MKUEM Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität RLP

— Gemeindegrenze

Hintergrundkarte: Karte RP GDI-RP



Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur in der VG Altenahr nach der Flutkatastrophe im Juli 2021

Schadenskarte OG Lind